


99XA-037

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
ADAPTEUR MOYEU



Liste des pièces / Part List

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-033	4	
2	HNWM10-1,25	16	66 N-m / 49 Lbs*feet
3	04AM-018	2	
12	HSFCS3/8-16x1-114B2L	8	

2011-07-21



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca