


99XA-045

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
ADAPTEUR MOYEU**Liste des pièces / Part List**

REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-034	4	
2	HNWM10-1,25	16	66 N-m / 49 Lbs*feet
3	04AM-041	2	
4	HSFCS3/8-16x1,25B2L	8	

2011-07-21

**Les Fabrication TJD inc.**147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca