


99XA-077

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
ADAPTEUR MOYEU

Liste des pièces / Part List			
REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-062	4	
2	04AM-058	4	
3	HNWM12X1,5	16	105 N-m / 77 Lbs*feet

2013-01-22



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca