


99XA-079

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE  
ADAPTEUR MOYEU

Liste des pièces / Part List			
REF	#pièce/part	QTÉ/QTY	Couple / Torque
1	04AM-034	4	
2	HNWM10-1,25	16	66 N-m / 49 Lbs*feet
3	00AM-002	4	
4	HNW7116-20NF	16	75N-m / 55 Lbs*feet

2011-07-21

**Les Fabrication TJD inc.**147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9  
www.tjd.ca